



Supramelt 788.7

Colle thermofusible pour plaqueuses de chants manuelles à faible vitesse d'avance.

Domaine d'application

Collage de chants de PVC, papier, placage, mélaminés.

Avantages

- Bonne aptitude à une fusion rapide
- Temps ouvert très long

Caractéristiques du collage

- Résistance à la chaleur : jusqu'à 100 °C varie selon le type de chants utilisés
- Excellente résistance au froid : env. - 30 °

Caractéristiques de la colle

Base : copolymère EVA

Densité : env. 1,2 g/cm³

Viscosité

Brookfield HBTD:

à 160 °C = 120.000 ± 20.000 mPa.s

à 180 °C = 60.000 ± 15.000 mPa.s

à 200 °C = 40.000 ± 10.000 mPa.s

Index de fusion selon norme DIN 53 735

(MFI 150°C/1,2g) : 40 ± 15 g/10 minutes

Point de ramollissement (bille et anneau)

env. 90 °C

Température d'application :

160 - 200 °C

Aspect :

granulés

Référence des couleurs :

ivoire : 20

Brun moyen : 50

Identification :

non soumise à une identification selon les règles en vigueur en Union Européenne

Même en respectant les températures d'application prescrites, les colles thermofusibles libèrent des vapeurs, souvent malodorantes. Si les températures prescrites sont dépassées considérablement pendant une période prolongée, il peut se dégager des produits de décomposition nocifs. C'est pourquoi il faut veiller à éliminer ces vapeurs, par exemple à l'aide d'un système d'aspiration approprié.

Application

Pour le collage de chants, le matériau support doit être d'équerre et exempt de toute poussière. Les panneaux et les chants doivent être portés à température ambiante. Le degré d'humidité du bois le plus favorable se situe entre 8 et 10 %. La température ambiante ne doit pas être inférieure à 18 °C. Les courants d'air sont à éviter.

Vitesse d'avance

à partir de 5 m/min

Nettoyage

Les outils peuvent être nettoyés avec KLEIBERIT nettoyant 827.0.

Conditionnement

KLEIBERIT Supramelt 788.7:

sac en plastique de

25,0 kg net

KLEIBERIT nettoyant 827.0:

jerrycan métallique de

4,5 kg net

Carton de 12 bouteilles métalliques de 700 gr net

D'autres conditionnements sur demande

Stockage

Notre KLEIBERIT Supramelt 788.7 peut être stocké pendant deux ans dans un endroit frais et sec.

EX1210 ; remplace les versions précédentes



KLEIBERIT®

KLEBSTOFFE • ADHESIVES

Elimination des déchets

Les déchets de colle et les emballages doivent être éliminés ou évacués selon les prescriptions des autorités nationales et locales. Nos emballages sont recyclables.

Service

Notre Service Technique se tient à votre entière disposition pour résoudre vos problèmes de collage. Les indications données ci-dessus se fondent sur nos expériences actuelles et sont à considérer comme informations sans engagement de notre part. Nous vous recommandons de procéder à des essais pour vérifier si notre produit convient à vos besoins. Notre garantie n'excède pas la valeur de notre produit et ne peut résulter des indications précédentes. Ceci vaut également pour les informations données gratuitement et sans engagement par notre Service Technique.

KLEIBERIT CHIMIE • Chemin Dép

Téléphone: 03 89 75 73 75 • Fax: 03 89 75 72 76 • E-Mail: info@kleiberit.com, <http://www.kleiberit.com>