

Fiche technique

v1.0-01/01/2024



NETTOYANT DÉJAUNISSANT

Prêt à l'emploi

Description

Nettoie et revitalise efficacement le gelcoat.

Élimine rapidement le voile jaune et les dépôts de corrosion, ainsi que toutes les traces de rouille, laissant les surfaces propres et restaurées.

Ce produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Sa formule sous forme de gel assure une adhérence optimale, et son pH acide favorise une action efficace.



Caractéristiques

Le NETTOYANT DÉJAUNISSANT nettoie et ravive les surfaces jaunâtres, lignes de flottaison et dissout les traces de rouille.

Formule «gel», application maîtrisée.

Laisse les surfaces propres et restaurées.

Utilisable sur les coques de bateaux et accastillage en inox pour éliminer la corrosion.

Laisse un film protecteur contre la réapparition de la rouille et du jaunissement.

Limites d'emploi

Toujours faire un essai préalable sur une surface peu visible pour valider l'adéquation du produit avec le support.

Nettoyant acide, ne pas appliquer sur supports sensibles aux acides.

Pendant l'utilisation, le port de lunettes, gants et masque est recommandé.

Ne jamais utiliser en plein soleil.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas mélanger des nettoyants différents.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Tenir à l'abri de la lumière, du gel et de la chaleur.

Tenir à l'écart des denrées alimentaires.

Éviter tout contact avec la peau.

L'application nous échappant, l'utilisation et le résultat sont sous la responsabilité de l'applicateur.


Composition

Contient parmi d'autres composants (règlement CE N°648/2004) : agents de surface non ioniques moins de 5%, acide oxalique, acide glycolique.

Références & Conditionnements

Réf. 1.18.0502.01 : Pulvérisateur 1L

Réf. 1.18.0502.03 : Bidon 5L



Application

- Agiter avant emploi
- Appliquer directement sur la surface à protéger.
- Laisser agir 5 à 10 minutes.
- Frotter à l'aide d'une éponge ou d'une brosse.
- Rincer à grande eau la surface.
- Si le support est très encrassé, renouveler l'opération.