


**Caractéristiques :**

Ces produits sont composés :

- d'un bâti injecté en PBT teinté masse.
- d'un ensemble de deux bagues injectées en P.A. et P.O.M. teinté masse pour assurer la fonction rotule.
- d'une tige en acier zingué en différentes longueurs.
- d'une genouillère en acier zingué revêtu polyester constituée d'une rotule en alu anodisé, d'axes d'articulation en INOX, de paliers d'articulation injectés en PA chargé FV et PFTE.
- d'un manchon pour étanchéité à l'air injecté en élastomère basse densité.

Proposés en différents coloris : blanc, gris, beige, marron ...

Disponibles en standard en sortie :

- côté genouillère : Al. 12
- côté tige d'attaque : 6P7

Versions possibles en sortie :

- genouillère : Al. 13
- tige d'attaque : carré de 6.

Utilisation :

Ces bloc-guides déportés sont conçus pour s'indexer dans deux positions : articulation entre tige d'attaque et coquille genouillère chape.

- une position travail où la tringle de manœuvre est alignée avec la tringle d'attaque et permettant de manœuvrer le volet,
- une position repos, obtenue en poussant verticalement la tringle de manœuvre, permettant ainsi de décaler celle-ci de 43 mm sur le côté. Dans cette position, le bloc-guide dépasse de 22 mm sous la planche de caisson.

Ces mini blocs guides déportés s'utilisent avec les systèmes de manœuvre de volets roulants installés sur des baies pourvues de fenêtres à la française, lorsque la tringle de manœuvre se trouve à l'aplomb de l'ouvrant et limite son ouverture, situation souvent rencontrée en montage Bloc baie PVC.

Encombrement :

L'embase carrée de 30 x 30mm possède 3 trous de fixation de vis de Ø 3,9mm.

Endurance :

Ces produits ont satisfait aux essais d'endurance sur 10 000 cycles, sous un effort de 30 N avec un bras de levier de 180 mm de longueur avec un angle de fonctionnement maximum de 30° (angle tringle Ø12 de la manivelle et tringle d'attaque du treuil) ainsi qu'au test d'arrachement à l'issue de l'essai d'endurance (essai selon exigence marque NF : 30 daN).

Corrosion :

Un séjour en brouillard salin de 48 heures ne modifie pas l'aspect et n'altère pas le bon fonctionnement de ce produit (M6807 01).