

UHU® GRIZZLY MONTAGE EXTREME

COLLE DE MONTAGE RAPIDE ET ULTRAFORTE À PRISE INITIALE ET RÉSISTANCE FINALE ÉLEVÉES ATTEINTES TRÈS RAPIDEMENT.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle de montage rapide et ultraforte pour l'intérieur et l'extérieur, à prise initiale et résistance finale élevées atteintes très rapidement.

DOMAINE D'APPLICATION

Toutes sortes de matériaux : p.ex. bois, Trespa®, fer, aluminium, zinc, acier (inoxydable) et d'autres métaux, pierre (naturelle), céramique, béton, plâtre, verre, PVC, ABS, PC, PMMA et d'autres matériaux synthétiques (faire un essai au préalable), liège et mousse de polystyrène sur toutes les surfaces (lisses, poreuses, non poreuses et légèrement humides).

Toutes sortes d'objets : p.ex. plinthes, lattes, appuis de fenêtre, tôles larmées, seuils, planches de rive, panneaux, matériaux d'isolation, marches d'escalier, matériaux de revêtement, panneaux de sol, plaques de plâtre, carreaux en céramique, miroirs et ornements et bordures en polystyrène. Ne convient pas à PE, PP, PTFE, plâtre pur et bitume. Effectuez toujours un essai d'adhérence avant de coller les matières synthétiques. L'adhérence aux plastiques peut varier en fonction de la matière synthétique et de la qualité du plastique.

PROPRIÉTÉS

- Prise initiale élevée (600 kg/m² en 10 sec.)
- Résistance finale élevée (35 kg/cm² en 6 heures)
- Pour tous les matériaux
- Convient pour tous les supports
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Facile à appliquer
- Obturante
- Exempte de solvant
- Élasticité permanente
- Corrigible
- Résiste à l'humidité
- Résiste à la température
- Sans retrait ; 100% adhésif

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: La température ambiante, ainsi que la température de la colle et des matériaux à coller ne doivent pas être inférieures à +5 °C.

Exigences des surfaces: Les deux parties doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse.

Pré-traitement des surfaces: Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Le support doit être ferme. Le support peut être légèrement humide. L'utilisation d'un primaire n'est pas nécessaire.

Outils: Pistolet à cartouches et Multi Tool UHU.

MISE EN ŒUVRE

Mode d'emploi:

Avant d'utiliser le produit, ouvrez la cartouche à son sommet en coupant la douille au-dessus du filetage à l'aide d'un Multi Tool UHU. Vissez la canule sur la cartouche et coupez la canule de biais au diamètre souhaité. Appliquez le produit uniquement avec la canule spécifique fournie. Coupez le filetage et vissez la canule. En fonction du poids du matériau, appliquez la colle de façon régulière en bandes verticales ou en plots distants de 10 à 40 cm. Appliquez toujours de la colle dans les coins et le long des bords. Le mouvement mutuel des matériaux (panneaux de façade) peut être pallié en appliquant une couche de colle épaisse de 3 mm (utilisez des blocs d'espacement, ou de la bande adhésive). Assemblez les matériaux en exerçant une poussée et tapotez ou pressez-les fermement pour les joindre. Il est toujours possible de corriger. Refermez correctement la cartouche directement après utilisation.

Taches/résidus: Enlevez immédiatement les restes de colle avec de l'ammoniaque. Les restes de colle sèche ne peuvent être éliminés que mécaniquement.

Astuces: Nous conseillons UHU Grizzly Montage Power pour les collages à l'intérieur.

Nous conseillons UHU Grizzly Montage Extreme pour les collages à l'intérieur et à l'extérieur.



GRIZZLY MONTAGE EXTREME

**COLLE DE MONTAGE RAPIDE ET ULTRAFORTE À PRISE INITIALE ET
RÉSISTANCE FINALE ÉLEVÉES ATTEINTES TRÈS RAPIDEMENT.**

Points d'attention: Les temps de séchage suivants sont basés sur le collage d'au moins une matière poreuse et une couche de colle d'environ 1 mm d'épaisseur. Si deux matériaux non poreux doivent être collés et/ou si l'épaisseur de la couche de colle est supérieure, les temps de séchage peuvent être considérablement plus longs.

TEMPS DE SÉCHAGE*

Temps de séchage: env. 10 secondes pour la prise initiale

Résistance finale après: env. 6 heures

* Temps de séchage peut varier en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'humidité: Très bon(ne)

Résistance à l'eau: Bonne

Résistance à la température: -40 °C - +100 °C

Résistance aux rayons UV: Bonne

Résistance chimique: Bon

Recouvrement: Bon

Elasticité: Bonne

Pouvoir de rebouchage: Très bon(ne)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: SMP Polymère

Couleur: Blanc

Viscosité: env. Thixotropique

Teneur en solides: env. 100 %

Densité: env. 1,52 g/cm³

Prise initiale: env. 0.6 N/cm²

Résistance au cisaillement: env. 350 N/cm²

Retrait: env. 0 %

CONDITIONS DE STOCKAGE

À conserver au sec dans un emballage fermé hermétiquement et à une température variant entre +5 °C et +25 °C.