

NOTICE D'UTILISATION

دليل الاستخدام



515.4735F

 Meuleuse angulaire sur batterie

 جلاخة زاوية تعمل بالبطارية

FR/17-10-2024

Cher client,

La société KS Tools vous remercie pour la confiance que vous lui avez accordée en achetant ce produit. Vous trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires à la sécurité et la bonne utilisation du produit. Merci de bien vouloir en prendre connaissance et lire les instructions avant toute utilisation. Il est nécessaire de stocker cette notice d'utilisation dans un lieu sûr et à portée de main afin qu'elle puisse être lue à tout moment. Conservez cette notice pour vous assister dans vos futures utilisations. Le fabricant n'est pas tenu responsable des blessures qui peuvent être engendrées par une mauvaise utilisation de l'appareil.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension et capacité de la batterie :	18 V 4Ah
Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Diamètre disques de ponçage :	125 mm
Filetage :	M14
Tension électrique :	18 V
Type de batterie :	Lithium-ion
Vitesse de rotation à vide	3500-5000-6500-8000-9000-10000 Tr/min

SÉCURITÉ SUR LA ZONE DE TRAVAIL

1. Veiller à ce que la zone soit propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres peuvent être à l'origine d'accidents.
2. Ne pas utiliser d'outils électriques dans des environnements explosifs, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de fumées inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
3. Tenir les enfants et les personnes à l'écart de la zone de travail. Les distractions peuvent entraîner la perte de contrôle de l'outil.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

1. Les fiches des outils électriques doivent être adaptées à la base pour réduire le risque de choc électrique. Ne jamais modifier la fiche de quelque manière que ce soit. Ne jamais utiliser d'adaptateurs avec des outils mis à la terre.
2. Afin de réduire le risque de choc électrique, éviter tout contact avec des objets à terre tels que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières, etc.
3. Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. La pénétration d'eau dans un outil augmente le risque de choc électrique.
4. Garder le câble de chargement à l'écart de la chaleur, de l'huile, des arêtes ou des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou enchevêtrés augmentent le risque d'électrocution.

SÉCURITÉ DES PERSONNES

1. Faire preuve de bon sens pendant toute l'utilisation de l'outil et ne pas l'utiliser en cas de fatigue ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment de distraction lors de l'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves.
2. Les équipements de sécurité tels que les lunettes de protection, masque anti-poussière, les casques, chaussures de sécurité, casques ou protections auditives utilisés dans des conditions appropriées réduiront le risque de blessure.
3. Pour éviter les démarrages accidentels pouvant provoquer des blessures, s'assurer que l'interrupteur est en position d'arrêt avant d'enclencher la batterie, de ramasser ou de transporter l'outil.
4. Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche. Une clé attachée à une pièce rotative de l'outil peut entraîner des blessures.
5. Ne pas se précipiter. Maintenir une bonne assise et un bon équilibre à tout moment, pour assurer un meilleur contrôle de l'outil.

- ## GÉNÉRALITÉS : UTILISATION ET ENTRETIEN

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Si la batterie ne se recharge pas, il est nécessaire de vérifier que :

1. La prise électrique est sous tension.
2. Les bornes du chargeur ne sont pas endommagées et qu'ils sont en contact avec les fils de la batterie.

- 4 Voyants allumés : La batterie est complètement chargée (de 75% à 100%).
- Un seul voyant allumé : La batterie est vide ou presque vide (de 0% à 25%).

1. Placer l'interrupteur de sens de rotation en position centrale pour protéger l'outil contre les démarrages accidentels.
2. Insérer la batterie chargée dans la fente jusqu'à ce qu'elle soit correctement enclenchée.

Faire glisser la batterie hors de l'outil tout en appuyant sur le bouton situé à l'avant de la cartouche (1).



La lampe LED peut être utilisée dans des conditions de faible éclairage pour éclairer la zone de travail. La lampe LED s'allume dès que la gâchette est enfoncée. Il est possible de l'allumer et l'éteindre en appuyant sur le bouton situé sur le panneau de commande.

1. Maintenir les dispositifs de protection, les orifices d'aération et le carter du moteur aussi propres que possible (sans poussière). Nettoyer l'outil avec un chiffon propre ou avec de l'air comprimé à basse pression.
2. Nettoyer l'outil après chaque utilisation permet de garantir un bon fonctionnement et une durée de vie prolongée.
3. Dès que nécessaire nettoyer l'outil avec un chiffon humide et un peu de savon. Ne pas utiliser de nettoyeur ou de détergent, car ils peuvent endommager les parties en plastique de l'outil. Veiller à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'outil.

Cet appareil utilise des composants électroniques, qui ne doivent donc pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est nécessaire d'éliminer ces produits par l'intermédiaire des services de recyclage compétents.

1. Les opérations telles que le polissage ne sont pas recommandées avec cet outil. Les opérations pour lesquelles l'outil électrique n'a pas été conçu peuvent créer un danger et provoquer des blessures.
2. Ne pas utiliser d'accessoires qui ne sont pas spécifiquement conçus pour cet outil. Ce n'est pas parce que l'accessoire peut être fixé à l'outil qu'il peut être utilisé en toute sécurité.
3. Le diamètre extérieur et l'épaisseur de l'accessoire doivent être conformes à la capacité nominale de l'outil.
4. Le filetage des accessoires doit correspondre au filetage de la broche de la meuleuse. Les accessoires non adaptés vibreront excessivement et risqueront de provoquer une perte de contrôle.

- ## AVERTISSEMENTS DE SECURITE SPECIFIQUES AUX OPERATIONS DE MEULAGE ET DE TRONÇONNAGE

- AVERTISSEMENT DE SECURITE SUPPLEMENTAIRE SPECIFIQUE AUX OPERATIONS DE TRONÇONNAGE :**

1. Ne pas « bloquer » le disque de tronçonnage et ne pas exercer de pression excessive. Ne pas essayer d'effectuer une profondeur de coupe excessive. Une pression excessive sur le disque augmente la charge et le risque de torsion ou de blocage du disque dans la coupe, ainsi que la possibilité de rebond ou de rupture du disque.
2. Ne pas placer son corps dans l'axe et derrière le disque en rotation.
3. Lorsque le disque se bloque ou lors d'une interruption de l'outil, maintenir l'outil électrique immobile jusqu'à ce que le disque s'arrête complètement. Ne jamais couper lorsque le disque est en rotation, sous peine de provoquer un rebond. Rechercher la cause du grippage du disque et prendre des mesures correctives pour l'éliminer.


- ### AUTRES AVERTISSEMENTS DE SECURITE :

- ## REBOND ET AVERTISSEMENTS CONNEXES

1. Maintenir une prise ferme sur l'outil électrique et positionner son corps et son bras de manière à pouvoir résister aux forces de rebond. Toujours utiliser la poignée auxiliaire, pour contrôler au maximum le rebond ou la réaction au couple pendant le démarrage. L'opérateur peut contrôler les réactions de couple ou les forces de rebond s'il prend les précautions nécessaires.
2. Ne jamais placer la main à proximité de l'accessoire en rotation. L'accessoire peut rebondir sur votre main.
3. Ne pas placer son corps dans la zone où l'outil électrique se déplacera en cas de rebond. Le rebond propulse l'outil dans la direction opposée au mouvement.
4. Être particulièrement vigilant lors du travail sur des coins, des arêtes vives, etc. Éviter de faire rebondir et d'accrocher l'accessoire. Les coins, les arêtes vives ou les rebonds ont tendance à accrocher l'accessoire en rotation et à provoquer une perte de contrôle ou un rebond.
5. Ne pas fixer une chaîne de scie, une lame de sculpture sur bois ou une lame de scie dentée. Ces lames provoquent des rebonds fréquents et une perte de contrôle.


Pour démarrer l'outil, appuyer sur la gâchette et la maintenir enfoncée. Pour éteindre la machine, relâcher la gâchette. La gâchette est à vitesse variable et la vitesse dépend de la pression exercée sur la gâchette. Une légère pression sur la gâchette entraîne une faible vitesse de rotation. Une pression plus forte sur la gâchette entraîne une augmentation de la vitesse.

Appuyez sur le bouton de blocage de broche pour empêcher la rotation de la broche lors de l'installation ou du retrait des accessoires.




Bouton de blocage de broche

Vissez fermement la poignée latérale à l'emplacement prévu sur l'outil.




Installation ou retrait du carter de protection



1. Levier de verrouillage / 2. Encoche / 3. Saillie


Installation ou retrait d'un disque à meuler ou du disque à lamelles

Serrer fermement dans le sens des aiguilles d'une montre




1. Clé pour écrou de serrage / 2. Blocage de broche

Opération de meulage et de ponçage





Opération avec disque de tronçonnage abrasif / disque diamanté

Exemple d'utilisation : opération avec disque de tronçonnage abrasif



Exemple d'utilisation : opération avec disque diamanté



تشكر شركة "كيه إس تولز" على الثقة التي وضعتها بها من خلال شرائك هذا المنتج. سوف تجد في هذا الدليل جميع المعلومات اللازمة لسلامة المنتج والاستخدام السليم له. يرجى قراءتها وقراءة التعليمات بعناية قبل أي استخدام لهذا المنتج. من الضروري تخزين دليل المستخدم هذا في مكان آمن وفي متناول اليد بحيث يمكن قراءته في أي وقت. احتفظ بهذا الدليل لمساعدتك على استخداماتك المستقبلية. تُعد جهة التصنيع غير مسؤولة عن الإصابات التي قد تحدث نتيجة لسوء استخدام الجهاز.

جهد/سعة البطارية	18 فولت 4 أمبير/ساعة
الشاحن:	سريع 18 فولت 4 أمبير مزود بتهوية
قطر أسطوانات الصنفرة:	125 مم
المُسَنَّن:	M14
التيار الكهربائي:	18 فولت
نوع البطارية:	ليثيوم أيون (Lithium Ion)
سرعة الدوران في وضع الخمول	3500 - 5000 - 6500 - 8000 - 9000 - 10000 دورة/دقيقة

1. أحرص على وجود إضاءة جيدة في المنطقة والحفاظ عليها نظيفة. يمكن أن تتسبب المناطق الفوضوية والمكدسة أو المظلمة في وقوع حوادث.
2. لا ينبغي استخدام الأدوات الكهربائية في الأوساط القابلة للانفجار، على سبيل المثال في وجود سوائل أو غازات أو أبخرة قابلة للاشتعال. تنتج الأدوات الكهربائية شرارات يمكن أن تشعل الغبار أو الأبخرة.
3. أبق الأطفال والأشخاص الآخرين بعيداً عن منطقة العمل. يمكن أن تتسبب المشتتات في فقدانك السيطرة على الأداة.

1. يجب أن تكون مقابس الأدوات الكهربائية متوافقة مع القاعدة لتقليل خطر الصدمة الكهربائية. لا تحاول إجراء أي تعديل في المقابس بأي طريقة. لا تستخدم محاولات مزودة بأدوات كهربائية مؤرصة.
2. لتقليل خطر حدوث صدمة كهربائية، تجنب ملامسة العناصر المؤرصة، مثل الأنابيب، والمشعات، والمواقد، وما إلى ذلك.
3. لا تعرض الأدوات الكهربائية للمطر أو الرطوبة. يزيد اختراق الماء للأداة من خطر حدوث صدمة كهربائية.
4. احتفظ بكابلات الشحن بعيدًا عن مصادر الحرارة أو الزيت أو الحواف الحادة أو الأجزاء المتحركة. تزيد الأسلاك التالفة أو المتشابكة من خطر الصعق بالكهرباء.

1. استخدم الحس السليم طوال استخدام الأداة، ولا تستخدمها في حالة التعب أو الوقوع تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الدواء. يمكن أن تؤدي لحظة التشنيت في أثناء استخدام الأداة إلى وقوع إصابات خطيرة.
2. سوف تقلل معدات السلامة، مثل النظارات الواقية، أو الأقفعة الواقية من الغبار، أو خوذة الرأس، أو أحذية السلامة، أو خوذة حماية الأذن أو معدات حماية السمع المستخدمة في الظروف المناسبة من خطر وقوع إصابات.
3. لمنع بدء التشغيل العرضي الذي قد يتسبب في حدوث إصابة، تأكد من أن مفتاح التوصيل في وضع إيقاف التشغيل قبل تشغيل البطارية، أو رفع الأداة لأعلى، أو حملها.
4. ينبغي إزالة أي مفاتيح ضبط قبل تشغيل الأداة. قد يؤدي مفتاح الربط المتصل بجزء دوار من الأداة إلى وقوع إصابات.
5. لا تتعجل. حافظ على وجود مقاعد وتوازن جيدين في جميع الأوقات، لضمان تحكم أفضل في الأداة.
6. لا ترتد ملابس فضفاضة أو مجوهرات، واربط الشعر الطويل، حيث تتمثل مخاطر ذلك في احتمالية تعلق هذه الأشياء بالأجزاء الدوارة في الأداة.

1. استخدم الأداة المناسبة للاستخدام الحالي. ستكون الأداة المناسبة أكثر فعالية وأماناً إذا تم استخدامها للغرض الذي تم تصميمها من أجله.
2. لا تستخدم الأداة إذا لم يفلح المفتاح بتشغيلها أو إيقاف تشغيلها. تُعد أي أداة لا يمكن التحكم فيها بواسطة المفتاح مصدر خطورة، ويجب إصلاحها.
3. افصل البطارية عن الأداة قبل تغيير الملحقات /الفوهة أو تخزين الأداة. تقلل تدابير السلامة الوقائية هذه من خطر بدء تشغيل الأداة عن طريق الخطأ.
4. تأكد من عدم وجود انحراف على مستوى الأجزاء المتحركة من الأداة أو انسدادها، وأنه لا يوجد عنصر تالف أو أي حالة أخرى قد تؤثر في تشغيل الأداة.
5. استخدم الأداة والملحقات والشفرات وما إلى ذلك، وفقاً لهذه التعليمات، مع مراعاة ظروف العمل، وتبعاً للمهمة التي يتعين القيام بها. قد يؤدي استخدام الأداة لعمليات أخرى غير تلك المقصودة إلى حدوث مواقف خطيرة.

6. لا ينبغي إجراء أي تعديل في مكونات الأداة بأي شكل من الأشكال، ولا تقم بإصلاحها أو حتى فتحها.
7. حافظ على المقابض وأسطح الإمساك جافة ونظيفة وخالية من الزيت والشحوم. لا تسمح بالمقابض وأسطح الإمساك الزلقة بالتعامل الآمن مع الأداة والتحكم فيها.

البطارية

التدابير الوقائية عند الاستعمال

1. لا تستخدم شاحن بطارية غير الشاحن المزود. قد يؤدي استخدام الشاحن غير المتوافق مع نوع البطارية إلى خطر نشوب حريق. لا تستخدم الأدوات التي تحتوي على بطاريات غير تلك المحددة. قد يؤدي استخدام أي نوع آخر من البطاريات إلى خطر وقوع إصابات ونشوب حريق.
2. احتفظ بالبطاريات بعيداً عن الأشياء المعدنية، مثل الزردية، أو العملات المعدنية، أو المفاتيح، أو المسامير، أو البراغي، أو الأشياء الصغيرة الأخرى التي قد تسبب الاتصال من طرف إلى آخر. يمكن أن يتسبب قصر دائرة أطراف البطارية في حدوث حروق جسدية أو نشوب حريق.
3. من المحتمل أنه في أثناء سوء الاستخدام، قد يتسرب السائل من البطارية، مما قد يسبب تهيجاً أو حروقاً. في حالة التلامس العرضي، اشطف منطقة التلامس بالماء. إذا لامس السائل عينيك، فيجب عليك استشارة الطبيب.

شحن البطارية

1. أخرج البطارية من المقبض بالضغط على زر إلغاء القفل لأسفل، وسحب البطارية للأمام وللخارج من قاعدة الأداة.
2. تحقق من أن جهد الإمداد المشار إليه على اللوحة التعريفية يتوافق مع جهد التيار الكهربائي المتوفر.
3. حرك البطارية على الشاحن الخاص بها. سيضيء الضوء الأحمر للإشارة إلى أن البطارية قيد الشحن. عند اكتمال عملية الشحن، سينطفئ الضوء الأحمر الموجود على قاعدة الشحن وسيضيء الضوء الأخضر. يستغرق هذا الأمر حوالي ساعة لإعادة شحن البطارية الفارغة بالكامل.
4. وفي أثناء الشحن، من الطبيعي أن تسخن البطارية قليلاً.
5. أعد شحن البطارية مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر للحفاظ على عمرها الافتراضي.

إذا لم تتم إعادة شحن البطارية، فمن الضروري التحقق مما يلي:

1. مأخذ التيار الكهربائي قيد التشغيل.
2. أطراف الشاحن غير تالفة وملامسة لأطراف أسلاك البطارية.

مؤشر سعة البطارية

يمكن رؤية حالة مستوى شحن البطارية بالضغط على زر عرض حالة مستوى الشحن في الجزء الخلفي من البطارية.

- 4 مصابيح LED مضاءة: البطارية مشحونة بالكامل (من 75% إلى 100%).
- مصباح واحد فقط مضاء: البطارية فارغة أو شبه فارغة (من 0% إلى 25%).

إدخال البطارية في الأداة

1. ضع مفتاح اتجاه الدوران في الموضع الأوسط لحماية الأداة من التشغيل العرضي.
2. أدخل البطارية المشحونة في الفتحة حتى يتم تشويقها بشكل صحيح.

إزالة البطارية

اسحب البطارية خارج الأداة في أثناء الضغط على الزر الموجود في الجزء الأمامي من الخرطوشة (1).



1. استخدم فقط أنواع أسطوانات التجليخ الموصى بها. لا يمكن حماية الأسطوانات التي لم يتم تصميم الأداة الكهربائية من أجلها بشكل كافٍ، كما أنها ليست آمنة.
2. يجب تثبيت سطح التجليخ أسفل مستوى مبيت الحماية.
3. يجب تثبيت مبيت الحماية بإحكام بالأداة الكهربائية ووضعه لضمان أقصى درجات الأمان، بحيث تكون أسطوانة التجليخ مكشوفة بأقل قدر ممكن في اتجاه المشغل. يساعد الغطاء الواقعي على حماية المشغل من الرذاذ المتطاير من المواد، وكذلك تفادي حدوث التلامس العرضي مع أسطوانة التجليخ والشرر الذي يمكن أن يشعل الملابس.
4. يجب استخدام أسطوانات التجليخ فقط للاستخدامات الموصى بها. وعلى سبيل المثال: لا تبادر بالتجليخ باستخدام الجانب المخصص للقطع في الأسطوانة.
5. استخدم دائمًا أسطوانات سليمة ذات حجم وشكل مناسبين.
6. لا تستخدم أسطوانات بالية تم الحصول عليها من الأدوات الكهربائية الأكثر قوة. الأسطوانة المخصصة لأداة أكبر غير مناسبة لسرعة الدوران الأعلى لأداة أصغر وقد تنفجر.

1. لا "توقف حركة" أسطوانة القطع أو تمارس ضغطاً مفرطاً عليها. لا تحاول إجراء عمق مفرط للقطع. يؤدي الضغط المفرط على الأسطوانة إلى زيادة الحمل والتعرض لخطر التواء الأسطوانة أو وقف حركتها خلال عملية القطع، بالإضافة إلى إمكانية ارتداد الأسطوانة أو كسرها.
2. لا تضع جسمك في المحور وخلف الأسطوانة الدوّارة.
3. عند انحسار الأسطوانة أو عند قطع التوصيل بالتيتار الكهربائي في الأداة، احتفظ بالأداة الكهربائية ثابتة حتى تتوقف الأسطوانة تمامًا. لا تقطع أبدًا في أثناء دوران الأسطوانة، وإلا فإنها سترتد نحوك. اجبث عن سبب إعاقة الأسطوانة واتخذ الإجراءات التصحيحية لإزالة السبب.
4. لا تبدأ عملية القطع في حجرة تشكيل المعادن. اسمح للأسطوانة بالوصول إلى أقصى سرعة دوران لها وأعد إدخالها بعناية في القطع. قد تتعطل الأسطوانة أو تتراجع أو ترتد إذا تمت إعادة تشغيل الأداة في الغرفة.
5. ادمع الألواح أو أي أجزاء أخرى كبيرة الحجم؛ لتقليل خطر قرص الأسطوانة والارتداد. تميل الأجزاء الكبيرة إلى الترهل تحت وطأة وزنها. يجب وضع دعائم تحت قطعة العمل بالقرب من خط القطع وبالقرب من حافة قطعة العمل.
6. كن حذرًا جدًا عند قطع الجدران الموجودة أو غيرها من المناطق العمياء. قد تقطع الأسطوانة البارزة خطوط الغاز أو المياه أو الكابلات الكهربائية أو الأشياء التي قد تسبب ارتدادًا.

تحذيرات السلامة الأخرى:

1. احرص على عدم إتلاف عمود الدوران أو الشفة، وخاصة سطح التركيب أو صامولة القفل.
2. تأكد من عدم تلامس الأسطوانة مع قطعة العمل قبل تشغيل المفتاح.
3. قبل استخدام الأداة على قطعة العمل، اتركها تعمل لفترة من الوقت. راقب الاهتزازات أو التذبذبات التي قد تشير إلى التركيب غير الصحيح.
4. استخدم السطح المحدد للقرص لإجراء التجليخ.
5. لا تترك الأداة قيد التشغيل. استخدم الأداة فقط عند الإمساك بها في اليد.
6. لا تلمس القطعة مباشرة بعد العملية ؛ يمكن أن تكون ساخنة للغاية وتحرق الجلد.
7. لا تستخدم مقابس أو محولات تخفيض منفصلة لتركيب أسطوانات ذات ثقوب كبيرة.
8. استخدم فقط الشفاه المحددة لهذه الأداة.
9. تأكد من أن القطعة مدعومة بشكل صحيح.
10. لا تستخدم الأداة على المواد التي تحتوي على الأسبستوس.
11. يجب عدم تعريض أسطوانات القطع للضغط الجانبي.
12. لا تستخدم قفازات العمل المصنوعة من القماش في أثناء التشغيل. قد تدخل ألياف القفازات القماشية إلى الأداة وتسبب في كسرها.

الارتداد والتحذيرات ذات الصلة

الارتداد هو رد فعل مفاجئ للقرص أو تمزق الأسطوانة أو الوسادة أو الفرشاة أو أي قطعة إكسسوار أخرى. يؤدي القرص أو التعليق إلى شل سريع لحركة قطعة الإكسسوار في وقت دورانها، مما يجبر الأداة غير المدارة على الدوران في الاتجاه المعاكس لدوران قطعة الإكسسوار عند نقطة التثبيت. فعلى سبيل المثال، إذا تم قرص أسطوانة الجلب الكاشطة بواسطة قطعة العمل، فإن حافة أسطوانة الجلب التي تدخل نقطة القرص تغرق في سطح المادة، مما يتسبب في تسليق أسطوانة الجلب وفك تعلقها. يمكن أن تنكسر الأقراص الكاشطة أيضًا في ظل هذه الظروف.

الارتداد هو نتيجة الاستخدام غير السليم للأداة الكهربائية و/أو إجراءات أو ظروف التشغيل غير الصحيحة، ويمكن تجنبها عن طريق اتخاذ الاحتياطات المناسبة الموضحة أدناه.

1. أمسك الأداة الكهربائية بإحكام، وضع جسمك وذراعيك بما يقاوم قوى الارتداد. استخدم دائماً المقبض المساعد، للتحكم قدر الإمكان في الارتداد، أو رد الفعل على عزم الدوران في أثناء البداية. يمكن للمشغل التحكم في تفاعلات عزم الدوران أو قوى الارتداد في حالة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
2. لا تضع يدك أبداً بالقرب من قطعة الإكسسوار الدوارة. يمكن أن ترتد قطعة الإكسسوار تجاه يدك.
3. لا تضع جسمك في المنطقة التي ستتحرك فيها الأداة الكهربائية في حالة الارتداد. يدفع الارتداد الأداة في الاتجاه المعاكس للحركة.
4. كن حذراً بشكل خاص عند العمل على الزوايا والحواف الحادة وما إلى ذلك. تجنب الارتداد وتعليق قطع الإكسسوارات. تميل الزوايا أو الحواف الحادة أو الارتدادات إلى الإمساك بالملحق الدوار والتسبب في فقدان التحكم أو الارتداد.
5. لا تربط سلسلة المنشار أو شفرة تحت الخشب أو شفرة المنشار المسننة. تتسبب هذه الشفرات في الارتداد المتكرر وفقدان السيطرة.

استخدام الأداة

مهم: قم دائماً بفصل مفتاح التشغيل وإزالة البطارية من الماكينة قبل القيام بأي عمل على الماكينة!
لبدء تشغيل الأداة، اضغط مع الاستمرار في الضغط على السَّاقطة. لإيقاف تشغيل الأداة، حرر السَّاقطة.
تُعد السَّاقطة ذات سرعة متغيرة، والسرعة تعتمد على الضغط المبذول على السَّاقطة. يؤدي الضغط الطفيف على السَّاقطة إلى انخفاض سرعة الدوران. يؤدي الضغط الأقوى على السَّاقطة إلى زيادة السرعة.

