



30 Une batterie unique pour MACHINES



Sans risque pour le câble d'alimentation  
No risk for power supply

- ▶ **Changement d'outil sans clef**  
Keyless tool release
- ▶ **Variateur de vitesse : 0-2600 tr/min**  
Variable speed: 0-2600 tr/min
- ▶ **Base inclinable 0 à 45°**  
Tilting base from 0 to 45°
- ▶ **Fonction pendulaire**  
Pendular function

Livrée avec guide parallèle et 2 lames  
Delivered with parallel guide and 2 blades



**SPEED**  
Control



**RUBBER**  
Grip



**PENDULAR**  
Pendulaire



**T type**  
Type T



Scie sauteuse - Jig saw	XF-Jig	KIT XF-Jig
Gencode	<b>3431542160094</b>	<b>3431546162094</b>
Tension et puissance de la batterie - Battery voltage and power	<b>18 V</b>	<b>18 V - 1.5 Ah</b>
Kit batterie / chargeur Battery / charger kit	<b>Sans batterie ni chargeur</b> Without battery nor charger	<b>1 batterie 1.5 Ah &amp; chargeur</b> 1.5 Battery & charger
Temps de charge indicatif - Indicative charge time	-	<b>40 min</b>
Variateur de vitesse électronique - Electronic variable speed	<b>0 - 2600 min<sup>-1</sup></b>	<b>0 - 2600 min<sup>-1</sup></b>
Base inclinable - Tilting base	<b>0-45°</b>	<b>0-45°</b>
Capacité de coupe dans le bois / métal - Wood/metal cutting capacities	<b>60 / 6 mm</b>	<b>60 / 6 mm</b>
Données logistiques - Logistic informations		

Box 230x80x245 mm | Master 4 x 2,20 kg | Pal 180 | Ctr 20ft 5112 pcs



Consommables - Consumables

10 Lames T, 6/10 TPI bois & PVC Set of 10 T blades, 6/10 TPI for wood & plastic	3431541158719	3431541158719
XF-Bat 15 : Batterie 1.5 Ah - Battery 1.5 Ah	3431542160155	3431542160155
XF-Bat 40 : Batterie 4.0 Ah - Battery 4.0 Ah	3431542160162	3431542160162
XF-Bat 50 : Batterie 5.0 Ah - Battery 5.0 Ah	3431542160193	3431542160193
XF-Kit 15 : Batterie 1.5 Ah & chargeur rapide - Battery 1.5 Ah & charger	3431542160179	3431542160179
XF-Kit 15 : Batterie 4.0 Ah & chargeur rapide - Battery 4.0 Ah & charger	3431542160185	3431542160185
XF-Kit 15 : Batterie 5.0 Ah & chargeur rapide - Battery 5.0 Ah & charger	3431542160358	3431542160358